

---

Caroline Skydt Kristensen  
Pernille Julie Elisabeth Sørensen



---

VED KANTEN AF STEVNS

---

UNDERSØGELSER





# LAGDELING

UNDERSØGELSE AF LAG, STABLING, TRYK, TYNGDE OG LETHED I  
MATERIALITETER




Mursten



Klinten




Kalksten




Undersøgelse af lagdeling







Sammenfletning af klintens og kalkstenens lagdeling








MODELFOTOS  
AF EKSISTERENDE KONSTRUKTION



Proces af 1:50 model



Proces af 1:50 model



Proces af 1:50 model





Proces af 1:50 model



Proces af 1:50 model



Proces af 1:20 modeludsnit



1:20 modelfoto interiør





Åbne porte



Åbne porte



Halv åbne porte



Halv åbne porte



Lukkede porte



Lukkede porte

1:20 modelfotos af foldeporte



1:20 modéfoto eksteriør



1:20 modelfoto interiør





MATERIALITET  
UNDERSØGELSER AF MATERIALERNEOVERFLADENS  
VIKRNING






Åben facade



Halvåben facade



Udfyldte felter



Vandret beklædning



Porte



Åben vandret beklædning



Åben vandret beklædning uden på stolper



Mursten



Vandret beklædning uden på stolper



Mursten



Sortmalet træ



Puds





Mønstret puds



Kalksten



Tegl, kalk, træ



Stampet ler




Vandret beklædning



Åben ende i facade



Belægning



Overgang, åbning, belægning




Sort træ beklædning



Beklædning over sokkel



Overgang og åbning





Ubehandlet træ og stål



Pudset mur og ståltag




Sort træ m. mellemrum







# RUMLIGHED





UNDERSØGELSER AF RUMLIGHED OG MATERIALITET



Runlige undersøgelser af materialitet



Runlige undersøgelser af materialitet



Undersøgelser i 1:50 model



# FACADE

UNDERSØGELSER AF RYTMER OG MATERIALER





Undersøgelser af figuren i landskabet

# OMRÅDET

UNDERSØGELSER AF BELÆGNING OG RUMLIGHED PÅ  
OMRÅDET





Belægning og additioner